

樹木管理番号：W-12



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：54.8%（根株診断）
測定位置：地上から20cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-14



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：64.1%（根株診断）
測定位置：地上から10cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-32



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：62.4%（根株診断）
測定位置：地上から20cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-51



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：63.6%（根株診断）
測定位置：地上から10cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-55



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：計測データなし
(立枯れ状態のため)



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-56



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：50.7%（根株診断）
測定位置：地上から20cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-68



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：80.7%（根株診断）
測定位置：地上から10cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-70



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：76.2%（根株診断）
測定位置：地上から10cm
俯角：40°



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：W-74



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：計測データなし
(立枯れ状態のため)



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm

樹木管理番号：E-15



▲施工前



▲施工後

腐朽空洞率：計測データなし
(立枯れ状態のため)



▲伐採跡
伐採位置：地上から25cm