

L
号
二
番

石田

都管立川錦町6丁目アパー1

1 号橡

2 号碟

3 号棟

小百合保育園

Geological cross-section diagram showing various rock units and faults. The units are labeled with numbers 1 through 10. A fault line is labeled 'Fault'. A specific unit is labeled 'B30-6'.

50

縮尺二百五十分之一

L-2

この地図成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して調製したものである。
(承認番号)昭53 関公 第 53 号