

# お知らせ

矢川通りの桜は、長年にわたり春に美しい花を咲かせて私たちを楽しませてくれました。しかし近年、老朽化が進行しているものが増えていることから、樹木医による街路樹診断を行ってその景観を維持しつつ管理してきましたが、令和8年4月9日に矢川駅北口ロータリー内で倒木が発生しました。

このため、診断結果により幹や根株の空洞率が50%以上であることによりC判定(極めて不健全な状態)と診断された12本の桜は、特に幹内の腐朽が進行しており、強風時に倒木する等の危険があることから、12本の伐採対象木のうち3本の桜を令和8年5月11日(月)～5月13日(水)の3日間で伐採いたします。また、残り9本の桜についても順次伐採を実施していきますが、その都度お知らせいたします。

問い合わせ先：国立市都市整備部道路交通課

電話 042-576-2111

維持係（内線484）

# 矢川通り 桜の伐採箇所図

