



矢川通り C判定（不健全）街路樹位置図



※この印の桜はC判定（不健全）と診断されましたが、幹や根の腐朽空洞率が50%未満であるため伐採を保留し経過観察をします。

※この印の桜には現地の幹にC判定（不健全）であることを掲示してあります。

問合せ先：国立市役所都市整備部道路交通課維持係

TEL：042-576-2111（内線484）